

# 台中新光三越氣爆4死29傷：建築外牆崩落，2澳門旅客亡 | Whatsnew

這起事故，為台灣百貨發生的最大氣爆事件



2025 2 13 11 30 /

新聞採編需要資源投入，你正在閱讀的即時新聞能夠免費開放給公眾，全因有會員訂閱支持。你可以選擇月付暢讀，也可以訂閱端x華爾街日報雙會籍；如果你是學生、教師，更可以享受優惠。邀請你成為端傳媒會員，選擇適合你的訂閱方案，支持我們繼續推出優秀報導。

今（13）日上午11時30分，台灣台中市的新光三越百貨公司12樓發生嚴重氣爆事故，震度之強，連距離兩公里外的建築物都感受餘波。此次嚴重氣爆造成4死29傷。

當時就在方圓50尺內的糕餅店員工阿淑，回想爆炸發生的瞬間，「還以為是台灣被恐攻了。」巨大聲響令她一度耳鳴，店面的玻璃櫥窗搖晃不停，窗外平時車流不息的台灣大道也一度被蔓延的粉塵覆蓋，幾乎視線難辨，「很久沒有這麼害怕的感覺。」由於不確定外頭發生什麼事，她只敢在店內旁觀。他說一旁的店家都出來觀望，對事件議論紛紛。

氣爆事故的台中新光三越百貨座落在台灣大道，是台中市最重要的政治及經濟幹道，周邊百貨、豪宅林立，甚至百尺之外就是台中市政府，「市長坐在辦公室應該也聽到（氣爆）了。」阿淑心有餘悸地說。

但有不幸中的大幸，阿淑回憶，爆炸當時，百貨前首當其衝的車道正好亮起紅燈，一部分的人潮、車輛，都在百貨對面的路口等待綠燈通行，導致爆炸發生當下未波及更多民眾。

這起百貨事故，為台灣百貨發生的最大氣爆事件。衛福部統計，截至下午6點40分，有4人死亡，29人輕重傷，其中包含燒燙傷傷者。其中有一家七口澳門旅客路過遇難，祖父母身亡、原先性命垂危的2歲女童在插管後救回。下午5時搜救工作告一段落，確認無人受困。





2025 2 13



2025 2 13

台中新光三越百貨於2000年開業後，成為台中市民主要消費的百貨公司，其座落台中市精華地段，緊鄰台中市政府、國家歌劇院與七期重劃區，並以高額年營業額穩坐台灣百貨單店營收冠軍，堪稱「百貨店王」。

2000年時，台中新光三越就曾發生氣爆，當時位於11樓美食街的一間餐廳，因瓦斯爐附近放置的殺蟲劑遇高溫引爆，造成3名員工全身嚴重灼傷。

此次事發地點位於新光三越12樓美食街。當時11、12樓正在進行櫃位改裝施工，百貨公司的顧客分佈在其他樓層，主要受波及樓層為9至12樓，以12樓最為嚴重，總計疏散了235名顧客，另從電梯內救出受困者6人。

依據現場畫面，室內天花板大片塌陷，鋼筋、管線掉落。氣爆瞬間，建築物整面的外牆碎片從高樓層噴出，往下飛濺，波及多名底下正在行走的路人。

被波及的行人包含一家七口的澳門旅客，行經新光三越前的廣場時被掉落的重物砸中，造成祖父母身亡，2歲女童插管後救回，其餘4名家人輕重傷。



陸委會表示，已派員前往台中，並通知澳門政府，若家屬要來台灣，陸委會將提供協助。

死者名單中，除了2名澳門旅客，還有一名24歲的林姓女子，遭發現倒臥11樓電梯口；另名34歲陳姓男子則在12樓被發現。



一場陸客團火燒車慘劇，拷問兩岸官方互信

[延伸閱讀 →](#)

根據目擊者上傳社群媒體的畫面，氣爆威力猛烈，現場建築外建材散落、厚重玻璃碎裂，畫面顯示有3至4名民眾倒臥在百貨公司外廣場上，事發後有傷者被緊急送醫，現場亦有救護人員正對傷者實施CPR。

氣爆發生當下，來往車輛的行車記錄器記錄下氣爆瞬間，可見建築物外部瞬間炸裂。事發後，百貨公司10至11樓因管線爆裂漏水，建築內部也傳出水管爆裂聲響不斷，現場持續有大量濃煙竄出。

建築內部受損嚴重，電梯嚴重毀損扭曲變形，已無法使用，樓梯間多處牆面剝落，內部天花板也出現大面積塌陷。

百貨公司現場人員已緊急疏散至外部，有員工透過手機向親友報平安。事發後周邊道路已封鎖，由相關救難單位進行搶救，但現場仍聚集不少市民圍觀。記者在新光三越外圍，依然聽到內部水留聲不停，疑似室內水管持續漏水。

部分民眾因擔心電梯發生二次爆炸，改由逃生梯逃生。一名新光三越消費的民眾說，事發當時一聲巨響，像是地震，電梯及手扶梯無法使用，大家一層一層逃生，所經之處都是玻璃、水泥及建物碎片。

在9樓的一名女性目擊者受訪時仍心有餘悸，表示「手還在發抖」。在10樓用餐的一家人對媒體說，當時聽到連續響聲如地震般的氣爆聲，緊接著天花板整個垮塌。正在13樓看電影的廖先生回憶，「最大力的一下，整個人感覺要從椅子彈起來，瞬間天花板掉落、濃煙四起」，他起初還以為是電影特效。

有百貨員工表示，上班到一半突然有「爆炸巨響及塌陷感」，緊急從逃生梯疏散。

多名目擊者描述爆炸瞬間的驚險場景，爆炸當下傳出驚天巨響，爆炸發生後玻璃碎片如雨般傾洩而下。一名路過的目擊者指馬路上有行人遭波及。百貨外的台灣大道則因事故嚴重堵塞。





檢起訴明揚董座等6人，指儲存化學品超量30倍致爆炸 | Whatsnew

延伸閱讀 →

有民眾及工人表示，事發前曾聞到瓦斯味。台中市消防局指出，火調人員初步調查，認定事故點是12樓發生瓦斯氣爆。不過，負責供應天然氣的欣中天然氣公司說，13日沒有天然氣管線工程，檢查後也無瓦斯洩漏反應，初步排除氣爆原因與天然氣有關。因此，到底是何處的瓦斯外洩造成氣爆仍待檢方調查。

不過，面對這場百貨氣爆事故，初步判斷是櫃位重新裝潢進行拆卸工程時引爆，但主管施工申請的台中市都發局表示，並未收到新光三越櫃位施工申請，將考慮開罰。

記者在百貨外觀察，由於新光三越百貨為圓弧型設計，整面沿著弧型外牆的建材一整面由內而外遭「爆破」，損害範圍遼闊，因而引發建築結構是否受損的疑慮。對此，台中市副市長鄭照新指出，結構技師已入內鑑定受損情況。

台中地方檢察署也立即指揮專案小組偵辦，檢警在現場蒐證，釐清氣爆事故發生原因及責任歸屬，並通知在場施工5名工人，以證人身分到案詢問。財團法人犯罪被害人保護協會台灣台中分會已啟動關懷機制，關懷受害者家屬，並提供必要協助。

新光三越總經理吳昕陽赴現場參與搶救，他受訪指百貨方會全力配合，並負起責任。

端傳媒實習記者黃郁淳、林佳玟亦有貢獻。







| 2025 2 13                      11 30                      /




| 2025 2 13                      11 30                      /



| 2025 2 13                      11 30                      /






| 2025 2 13                      11 30                      /



| 2025 2 13                      11 30                      /





| 2025 2 13                      11 30                      /



| 2025 2 13                      11 30                      /





